

LOTE Nº1

Nº de ordem	Marca	Matrícula	Serviço afecto	Necessidades	Quantidades	Referência
1	Toyota Hilux	STP-12-00L	Lêmba	Manípulo de porta de carroçaria	1	
				Par de escova de limpa vidro	1	
				Farolins de trás	2	
				Piscas de paralamas	2	
				Forramento de estofo e chão, incluindo materiais		
				Fibragem de parachoque de frente e grelha, incluindo materiais		
				Buzinas	2	
				Chapas matrícula	2	
				Silicone de vidro	2	
				Pintura geral		
				Chaparia geral		
				Parabrisa de frente	1	
				Lavagem completa		
				Mão-de-obra de electricidade		
				Bomba central de travão	1	
				Correia de distribuição	1	
				Correias de alternador	2	
				Correia de AC	1	
				Correia de direcção	1	
				Rolamento de esticador de AC	1	
				Par de rotula suspensão inferior	1	
				Par rotula suspensão superior	1	
				Par de terminal de direcção	1	
				Par de ponteira de direcção	1	
				Casquilhos de suspensão inferior	2	
				Jogo de pastilha travão de frente	1	
				Discos de travão	2	

				Par de amoltecedor de frente	1	
				Par de amoltecedor detrás	1	
				Par de terminal de barra estabilizadora de frente	1	
				Casquilhos de centro barra estabilizadora de frente	2	
				Par de rotula de suspensão inferior	1	
				Par de rotula suspensão superior	1	
				Casquilhos de suspensão inferior	4	
				Par de terminal de direcção	1	
				Par de ponteira de direcção	1	
				Foles de transmissão	2	
				Borrachas de mola detrás	8	
				Casquilhos de mola detrás	4	
				Foles de direcção	2	
				Correia de distribuição	1	
				Correia de direcção	1	
				Correias de alternador	2	
				Correia de AC	1	
				Apoio de transmissão	1	
				Cruzetas de transmissão de trás	3	
				Cruzeta de transmissão de frente	1	
				Óleo de caixa e diferencial (Litros)	12	
				Óleo de motor(Litros)	7	
				Velas de aquecimento	4	
				Filtro de óleo	1	
				Filtro de gasóleo	1	
				Filtro de ar	1	
				Mão-de-obra mecânica		
Nº de ordem				Necessidades	Quantidades	Referência
3	Toyota Hilux	Matrícula	Serviço afecto	Friso de porta de lado direito	1	
		IT-12-04L	Cauê			

					Pistons	2	
					Par de terminal de barra estabilizadora de frente	1	
					Velas de aquecimento	4	
					Silicone de motor	2	
					Correias de alternador	2	
					Correia de direcção	1	
					Correia de AC	1	
					Kit de distribuição		
					Motor de arranque	1	
					Foles de transmissão	4	
					Par de amoltecedor de frente	1	
					Par de amoltecedor detrás	1	
					Par de rotula de suspensão inferior	1	
					Par de rotula de suspensão superior	1	
					Jogo de maxila de travão detrás	1	
					Kit de embraiagem	1	
					Borrachas de mola detrás	8	
					Casquilhos de mola detrás	4	
					Par de terminal de direcção	1	
					Par de ponteira de direcção	1	
					Óleo de caixa e diferencial (Litros)	12	
					Litros de óleo de motor	7	
					Filtro de óleo	1	
					Filtro de gasóleo	1	
					Filtro de ar	1	
					Mão-de-obra de mecânica		
LOTE Nº2							
Nº de ordem	Marca	Matrícula	Serviço afecto	Necessidades	Quantidades	Referência	
6	Nissan Patrol	IT-56-08 F	CNE	Farolins de trás	2		

					Correia de AC	1	
					Correia de bomba de água	1	
					Rolamentos de cubo de roda de frente	2	
					Bateria	1	12V-100F
					Óleo de motor (Litros)	10	
					Filtro de óleo	1	
					Filtro de gasóleo	1	
					Filtro de ar	1	
					Óleo de caixa e diferencial (Litros)	14	
					Mão-de-obra de mecânica		
Nº de ordem	Marca	Matrícula	Serviço afecto	Necessidades	Quantidades	Referência	
7	Toyota Land Cruiser	IT- 21-92C	CNE	Farolins de pisca de frente	2		
				Farol de frente de lado esquerdo	1		
				Manipulo de porta de lado esquerdo	1		
				Par de escova de limpa vidro	1		
				Retrovisor de lado esquerdo	1		
				Farolins detrás	2		
				Chapas matrícula	2		
				Símbolo de toyota de frente	1		
				Forramento de estofa, chão incluindo materiais			
				Fibragem de parachoque de frente, detrás e grelha, incluindo materiais			
				Pintura geral			
				Chaparia geral			
				Lavagem completa			
				Mão-de-obra de electricidade, incluindo materiais			
				Disco de travão de frente de lado direito	1		
				Bomba central de travão de frente	1		

					Jogo de pastilha de travão de frente	1	
					Jogo maxila de travão detrás	1	
					Par de terminal de barra estabilizadora de frente	1	
					Par de terminal de barra estabilizadora de trás	1	
					Casquilhos de centro de barra estabilizadora de frente	2	
					Casquilhos de centro de barra estabilizadora de trás	2	
					Radiador de água	1	
					Par de amortecedor de frente	1	
					Par de amortecedor de trás	1	
					Par de ponteira de direcção	1	
					Par de terminal de direcção	1	
					Retentores de diferencial de frente	2	
					Correia de distribuição	1	
					Correias de alternador	2	
					Rolamentos de cubo de roda de trás	2	
					Óleo travão (Litros)	1	
					Pneus	4	
					Óleo de caixa e diferencial (Litros)	14	
					Óleo de motor (Litros)	10	
					Filtro de óleo	1	
					Filtro de gasóleo	1	
					Filtro de ar	1	
					Mão-de-obra mecânica		
Nº de ordem	Marca	Matrícula	Serviço afecto	Necessidades	Quantidades	Referência	
8	Autocarro	STP-37-29 D	CNE	Par de escova de limpa vidro	1		
				Farolins de trás	2		

					Bateria		1	
					Forramento de estofo, incluindo materiais			
					Fibraagem de parachoque, incluindo materiais			
					Lavagem completa			
					Mão-de-obra de electricidade, incluindo materiais			
Nº de ordem	Marca	Matrícula	Serviço afecto	Necessidades	Quantidades	Referência		
13	Toyota Hilux	IT-12-02L	Mé-Zochi	Par de escova de limpa-vidro	1			
				Par de espelho de retrovisor	1			
				Fibraagem de parachoque de frente, incluindo materiais				
				Par de farolim de trás				
				Chapas matrícula	2			
				Manípulo de porta de carroçaria	1			
				Chaparia geral				
				Pintura geral				
				Macaco	1			
				Lavagem completa				
				Trabalho de electricidade, incluindo materiais				
				Rolamento de esticador de AC	1			
				Foles de transmissão	4			
				Foles de direcção	2			
				Cruzeta de transmissão de travão de frente	1			
				Cruzetias de transmissão de travão de trás	2			
				Apoio de transmissão	1			
				Mão-de-obra mecânica				
Nº de ordem	Marca	Matrícula	Serviço afecto	Necessidades	Quantidades	Referência		
14	Toyota Hilux	IT-12-01L	Água Grande	Correia de distribuição	1			

Nº de ordem	Marca	Matrícula	Serviço afecto	Necessidades	Quantidades	Referência
				Par de retrovisor	1	
				Sinóide de buzina	1	
				Forramento de estofa e chão, incluindo materias		
				Fibragem de parachoque, grelha, incluindo materiais		
				Chaparia geral		
				Pintura geral		
				Chapas matrícula	2	
				Lavagem completa		
				Mão-de-obra de electricidade, incluindo materiais		
Nº de ordem	Marca	Matrícula	Serviço afecto	Necessidades	Quantidades	Referência
15	Toyota Hilux	IT-82-90 S	Fundo Nacional de	Jogo de maxila de travão de trás	1	
				Polim de travão de trás do lado direito	1	
				Casquilhos de mola de trás	4	
				Borrachas de mola de trás	8	
				Bomba central de embreagem	1	
				Casquilhos de suspensão inferior	1	
				Par de rotula suspensão inferior	1	
				Par de rotula suspensão superior	1	
				Correia de distribuição	1	
				Par de amoltecedor de frente	1	
				Par de amoltecedor de trás	1	
				Apoio de transmissão	1	
				Bateria	1	
				Filtro de gasóleo	1	
				Filtro de óleo	1	
				Filtro de AC	1	
				Óleo de motor (Litros)	7	
				Mão-de-obra mecânica		

